MÁSCARA SOLDAR ACTIVEX VISOR ALZABLE

Cód. 02-03-008

CARACTERÍSTICAS

• Ideal para las aplicaciones de soldadura eléctrica.
• El diseño amplio y la base curva permiten usar lentes de protección, respiradores y dispositivos de protección auditiva, bloqueando el mismo tiempo el humo y los gases de escape.
• El modelo Activex con arnés posee visor alzable lo que simplifica la verificación de la soldadura.
•Este modelo esta equipado con una banda de sujeción de cabeza de rotación especial.
• El mecanismo de la banda permite que el centro de gravedad del arnés coincida con el centro de gravedad de la cabeza del soldador. Esta característica disminuye de manera considerable la fatiga que se produce en la cabeza y cuello, permite que el soldador se sienta cómodo mientras
desarrolla sus actividades.

ADVERTENCIA

• Nunca ponga la máscara ni el filtro sobre superficies calientes.
• Las máscara no está diseñada para proteger contra artefactos explosivos o líquidos corrosivos.
• Norealice ninguna modificación del filtro ni de la máscara. Las modificaciones no autorizadas y el uso de repuestos alternativos dejará sin validez la garantía del equipo.
• No use ningún tipo de solvente sobre la pantalla de filtros o componentes de la máscara.
•Proteja el filtro de la máscara de líquidos y suciedades, no utilice soluciones de limpieza demaciado fuertes.

INSTRUCCIONES DE USO

•Revise los lentes de la cubioerta frontal de la máscara para verificar que ningún tipo de suciedad esté cubriendo el filtro.
• Inspeccione todas las partes operativas antes de usar y revise señales de uso anterior o daños. Cualquier rotura o deterioro deberá ser reemplazado inmediatamente.
• Ajuste la banda de la cabeza hasta lograr un sellado adecuado. demaciado fuertes.